

10 Schritte zur sicheren Störungsbeseitigung

**Verantwortung
übernehmen**

Sicher arbeiten in der Betonindustrie

- 1.** Schalten Sie die Anlage am Bedienstand ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Beachten Sie auch mögliche Restenergien. Warnschild anbringen!
- 2.** Stellen Sie die Ursache der Störung fest. Beachten Sie die Störungsanzeige am Bedienstand.
- 3.** Informieren Sie Ihre Kollegen im betroffenen Arbeitsbereich.
- 4.** Überlegen Sie: Was ist die richtige Vorgehensweise? Sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich? Brauchen Sie Hilfe?
- 5.** Beseitigen Sie die Störung. Nutzen Sie dabei die Hinweise der Bedienungsanleitung und der Betriebsanweisung. Kann die Störung nicht beseitigt werden, informieren Sie Ihren Vorgesetzten.
- 6.** Verlassen Sie den Gefahrenbereich. Überzeugen Sie sich, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.
- 7.** Stellen Sie sicher, dass alle Schutzeinrichtungen wieder funktionsfähig sind.
- 8.** Erst jetzt: Anlage am Bedienstand wieder einschalten.
- 9.** Informieren Sie den Vorgesetzten, wenn die Störung häufiger auftritt. Störung im Maschinenbuch dokumentieren.
- 10.** Die Manipulation und das Umgehen von Schutzeinrichtungen bedeutet Lebensgefahr!

Weitere Informationen

erhalten Sie von der für Ihr Unternehmen zuständigen Aufsichtsperson der BG RCI oder unter:
www.bgrci.de
oder Mail:
praevention-baustoffe@bgrci.de