

# 10 Schritte zur sicheren Störungsbeseitigung

- 1.** Schalten Sie die Anlage am Bedienstand ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Beachten Sie auch mögliche Restenergien. Warnschild anbringen!
- 2.** Stellen Sie die Ursache der Störung fest. Beachten Sie die Störungsanzeige am Bedienstand.
- 3.** Informieren Sie Ihre Kollegen im betroffenen Arbeitsbereich.
- 4.** Überlegen Sie: Was ist die richtige Vorgehensweise? Sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich? Brauchen Sie Hilfe?
- 5.** Beseitigen Sie die Störung. Nutzen Sie dabei die Hinweise der Bedienungsanleitung und der Betriebsanweisung. Kann die Störung nicht beseitigt werden, informieren Sie Ihren Vorgesetzten.



**Verantwortung  
übernehmen**

Sicher arbeiten in der Betonindustrie

# 10 Schritte zur sicheren Störungsbeseitigung

**6.** Verlassen Sie den Gefahrenbereich. Überzeugen Sie sich, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.

**7.** Stellen Sie sicher, dass alle Schutzeinrichtungen wieder funktionsfähig sind.

**8.** Erst jetzt: Anlage am Bedienstand wieder einschalten.

**9.** Informieren Sie den Vorgesetzten, wenn die Störung häufiger auftritt. Störung im Maschinenbuch dokumentieren.

**10.** Die Manipulation und das Umgehen von Schutzeinrichtungen bedeutet Lebensgefahr.

**Verantwortung  
übernehmen**